

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	7/08/2024




Foto 1: Finalizada la estufa de leña



Foto 2: Finalizado Gabinete de Cocina




Foto 3: mesa de comedor finalizada



Foto 4: pila instalada




Foto 5: finalizada la instalacion de agua y tuberia



Foto 6: finalizacion pintura de maya de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	7/08/2024



Foto. 1 finalizacion de mejoramiento de porton de malla a lamina de 2.50 x 3.04




Foto. 2 Finalizacion de colocacion de alambre de cuchilla (rason)



Foto 3: Finalizacion de mejoramiento de porton de malla a lamina de 2.50 x 2.00



Foto 4: instalacion de desague




Foto 5: finalizada la instalacion de seis de chapas




Foto 6: finanalizacion pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Indicar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS LAJAS ASPITIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0313-43	FECHA:	7/08/2024



Foto 1 finalizacion de piso de concreto



Foto 2. instalacion de tinaco existente y accesorios finalizada





Foto 3; instalacion de luz electrica



foto 4.finalizacion de pintura de paredes de frente de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la CDE	 Firma y Sello Director Centro Educativo
---	---

