

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSÉ VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0316-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: RETIRANDO TECHO PARA RESTUARLO



Foto 2: Preparando para colocacion de malla perimetral



FOTO: Preparando terreno para fundir



Foto 4: para colocar malla perimetral




Foto 5: En proceso de cambio y pintura de puertas



foto 6: En proceso de arreglo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público