

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE VISTA HERMOSA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-0316-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Cambio de techo terminado



Foto 2: Area de fundicion de torta terminada



FOT: 3. Malla perimetral colocada




Foto 4: Colocada la malla




Foto 5: Baños y pintura y techo terminados




foto 6: Pintura y sistema electrico terminado .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público