

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Yanes, Aldea Las Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1457-43	FECHA:	08/05/2024



Foto1: Sustitucion de Inodoros



Foto 2: Mejoramiento de polletón




Foto 3: Pintura General



Foto 4: Muro Malla



Foto 5: Ventanería PVC



Foto 6: Levantado de muros y fundición de columnas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Solís Corbero
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Yanes, Aldea Las Lajas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1457-43	FECHA:	08/05/2024



Foto 7: Instalación de tinaco



Foto 8: Instalación de Chimenea



Foto 9: Mantenimiento de puertas



Foto 10: Sustitución de puertas metálicas de sanitarios




Foto 11: Sustitución del portón



Foto 12: Mejoramiento de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Cordero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

