

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANZUELA, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1543-42	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: Sustitución de techo y estructura metálica.



Foto 2: Mejoramiento del sistema eléctrico en interior de aula.




Foto 3: Pintura general



Foto 4: Pintura general



Foto 5: Pintura general, mantenimiento de puertas, mejoramiento instalación de tinaco y accesorios.




Foto 6: Demolición de cocina deteriorada, fundición de contrapiso.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA ESTANZUELA, YUPILTEPEQUE, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-1543-42	FECHA:	27/05/2024



Foto 7: Continuar levantado de circulación, instalación de techo y estructura metálica, fundición de contrapiso, construcción estufa rural con chimenea, instalación de pila, instalación eléctrica y cerramiento con malla ciclón.



Foto 8: Mantenimiento de estantería



Foto 9: Mantenimiento de estantería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

