

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sillón, Yupiltepeque, Jutiapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-2341-45	FECHA:	Lunes 13 de mayo de 2024



Foto 1: Colocación de azulejo en pila, en mueble bajo y en pared. Colocación de piso cerámico en cocina.



Foto 2: Contrapiso de concreto de 0.07m



Foto 3: Colocación de piso cerámico en aula



Foto 4: Colocación de azulejo en mueble bajo.



Foto 5: Pintado en paredes de baños y cocina. Cubierta de lámina troquelada en área de cocina.




Foto 6: Colocación de piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>America ortega y ortega</i> Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Yupiltepeque
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Sillón, Yupiltepeque, Jutiapa.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-2341-45	FECHA:	Lunes 13 de mayo de 2024



Foto1: Colocación de azulejo en pila, en mueble bajo y en pared. Colocación de piso cerámico en cocina.



Foto 2: Contrapiso de concreto de 0.07m



Foto 3: Colocación de piso cerámico en aula



Foto 4: Colocación de azulejo en mueble bajo.



Foto 5: Pintado en paredes de baños y cocina. Cubierta de lámina troquelada en área de cocina.



Foto 6: Colocación de piso cerámico en aula.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

America Ortega y Ortega

Firma y sello del Presidente de la OPE

