

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	YUPILTEPEQUE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CALVARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-06-2539-45	FECHA:	3/07/2024




Foto1: CAMBIO DE TECHO




Foto 2: CAMBIO DE VENTANALES DE VIDRIO POR MALLA



Foto 3: DESMONTADO DE LAS VENTANAS DE VIDRIO




Foto 4: CONSTRUCCIÓN DE COCINA



Foto 5: TECHADO DE COCINA NUEVA




Foto 6: REPARACIÓN DE PUERTAS DEL BAÑO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

