

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Contepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0322-42	FECHA:	26/07/2024



Foto1: Bodega de cocina: proceso de repello por dentro y por fuera, elaboración de cocina rural y mueble de concreto mas estantería para guardar alimentos



Foto 2: Sanitarios: proceso de un área mas, se agregará una pila y lavamanos, se reparará el sistema del tinaco y agua potable



Foto 3: Proceso de construcción de un techo de estructura metálica, que proporcione sombra a este salón de clases



Foto 4: proceso de sustitución de lámina, por lámina tipo troquelada



Foto 5: Proceso de instalación de piso cerámico en el interior de la cocina



Foto 6: Proceso de fosa séptica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público