



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Contepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0322-42	FECHA:	19/08/2024



Foto1: Cocina: finalización de repello por dentro y por fuera, cocina rural.



Foto 2: Sanitarios: Se instalo el ara mas de sanitario, una pila y lavamanos, se repararo el sistema del tinaco y agua potable



Foto 3: Se construyo el corredor frente al salón de clases



Foto 4: finalización de sustitución de lámina tipo troquelada



Foto 5: Finalización de la instalación de piso cerámico en el interior de la cocina



Foto 6: Fosa séptica Finalizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público