

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ATESCATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 7	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0326-45	FECHA:	31/05/2024




Foto1: Material a utilizar



Foto 2: Zanqueo para cimiento




Foto 3: Limpieza y preparación del terreno



Foto 4: Nivelación del terreno

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritza E. Flores

Maritza Elizabeth Flores Méndez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Ofelia Guerra Padilla

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ATESCATEMPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUFED No. 7	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA HORCONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0326-45	FECHA:	31/05/2024



Foto 5: Cimiento para el muro perimetral



Foto 6: Levantado con block



Foto 7: Levantado y fundición de muro perimetral



Foto 8: Construcción de muros para portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maritza E. Flores

Maritza Elizabeth Flores Méndez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Ofelia Guerra Padilla

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

