

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0338-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Chapeo y destronque en cerco perimetral.



Foto 2: Chapeo y destronque en cerco perimetral.



Foto 3: Zanjeo empleando retroexcavadora.



Foto 4: Fundición de solera 0.15x0.20 m. armada con 4 hierros de 3/8" estribos de 1/4" a cada 0.20 m.



Foto 5: Muro perimetral conformado por: cimentación, levantado de block, fundición de solera de humedad, levantado de block, y fundición de solera U.



Foto 6: Fundición de postes galvanizados de 2 pulgadas de diametro 2.40 m. de altura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

