



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Cristóbal Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0348-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: Baños sin techo, puertas, tazas, piso, azulejo y repello




Foto 2: Baños sin techo, puertas, tazas, piso, azulejo y repello



Foto 3: Área de Cocina sin circulación, al aire libre



Foto 4: Paredes ahumadas



Foto 5: Paredes ahumadas, mesa fundida en mal estado, polletón inservible



Foto 6: Pila en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesica Yaneht

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

