

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Brisas, San Cristóbal Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-0579-43	FECHA:	15/08/2024



Foto 1: Cocina se hizo un remozamiento de mesa de concreto, se hizo el poyotón con plancha de cocina + chimenea, se colocó azulejo en estufa y paredes.



Foto 2: Área de cocina se reconstruyó las planchas y se le colocaron azulejo en todo, repello en paredes.



Foto 3: Reconstrucción de entrada principal con plancha de concreto reforzada.



Foto 4: Área de Patio se colocará en muro perimetral electromalla para proteger con arreglo de columnas nuevas fundidas con hierro de 3/8".




Foto 5: Remozamiento de la puerta y colocación de reja protectora en toda la cocina en la parte frontal.



Foto 6: colocación de lamina troquelada calibre 26 con estructura metálica con su canal PVC de agua pluvial.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Nebina

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público