

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro De Educación Inicial Cein-Pain	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rosario, Atescatempa, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1441-42	FECHA:	21/08/2024



Foto1: Módulo de aula finalizado: refuerzo en muros, mantenimiento de estructura, estructura nueva, cubierta de lámina troquelada, contrapiso, banqueta, repello y cernido en muros.



Foto 2: Modulo de aula finalizado: refuerzo en muros, mantenimiento de estructura, estructura nueva, cubierta de lámina troquelada, contrapiso, banqueta, repello y cernido en muros.



Foto 3: Módulo de aula finalizado: refuerzo en muros, mantenimiento de estructura, estructura nueva, cubierta de lámina troquelada, contrapiso, banqueta, repello y cernido en muros.



Foto 4: Modulo de aula finalizado: refuerzo en muros, mantenimiento de estructura, estructura nueva, cubierta de lámina troquelada, contrapiso, banqueta, repello y cernido en muros.



Foto 5: Módulo de sanitarios finalizado: muros, cubierta de lámina, contrapiso, artefactos sanitarios.



Foto 6: Módulo de sanitarios finalizado: muros, cubierta de lámina, contrapiso, artefactos sanitarios y pila.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

