

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jicaral
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1442-43	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Cocina completa, techo, puerta y balcon instalados.



Foto 2: Planchas de concreto reparadas en la entrada de la escuela, banca de concreto



Foto 3: Patio frente a cocina completado y reubicacion de tinaco




Foto 4: Cocina completada, azulejo, cerámica, plancha, mesa, pila


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente de la Junta de Padres de Familia



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público