



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Quebrada Seca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-1840-43	FECHA:	21 de noviembre de 2024.



Foto 1: Instalación de piso cerámico terminado.




Foto 2: Simentación, levantado de muro y colocación de contrapiso.




Foto 3: Instalación eléctrica general y pintura del muro perimetral.



Foto 4: Artefacto sanitario para niños, puerta para baño, sustitución de sanitarios, cubierta de lamina troquelada calibre 26, pila en módulo de sanitario, estructura metálica para tinaco.




Foto 5: Estufa rural y mueble bajo fundida e instalación de pila.




Foto 6: Tratamiento de filtración en el mur.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

