



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Amatepeque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-2282-42	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Baños mal instalados, sin alimentación de agua para su correcto funcionamiento.



Foto 2: Área de cocina sin piso, muros no alcanzan el techo.



Foto 3: Puertas en mal estado, se procederá a hacer el correcto anclaje al vano, corregir el sistema de pivotes y pintarlas con pintura anticorrosiva.



Foto 4: Techo de baños muy pequeño, se procederá a hacer una ampliación para que los alumnos no se expongan en épocas de lluvia.



Foto 5: Pintura en muros en mal estado, se limpiará el área de trabajo y se aplicarán 2 manos de pintura látex antihongos.



Foto 6: Patio de tierra, en invierno se hace mucho lodo y afecta a la higiene de los alumnos, se procederá a aplicar concreto para mayor comodidad y seguridad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

