



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Atescatempa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Buenos Aires, Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-07-2485-43	FECHA:	28/08/2024



Foto 1: Terminación de construcción de mesas en el exterior del establecimiento.



Foto 2: Terminación del área de baños remodelada.



Foto 3: Terminación de remodelación del área externa de la cocina y entortado del patio.



Foto 4: Terminación de la colocación de piso en el aula.



Foto 5: Terminación de una mesa y colocación de piso en el interior de la cocina.




Foto 6: Terminación de construcción de chimenea y polleto dentro de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Prima Margaritadinez y cny

Firma y sello del Presidente de la OPF



M. J. J.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

