

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-0002-43	FECHA:	14/08/2024



LAMINA EN MAL ESTADO, SE NECESITA CAMBIO



ESTRUCTURA METALICA EN MAL ESTADO



DETERIORO DE PINTURA NECESITA SER RENOVADA



DETERIORO DE PINTURA NECESITA SER RENOVADA



PUERTAS DETERIORADAS, NECESITAN MANTENIMIENTO



PUERTAS DETERIORADAS, NECESITAN MANTENIMIENTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Mayra García</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERÍO EL PINALITO, JEREZ	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público CASERÍO EL PINALITO JEREZ, JUTIAPA	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCION CASERÍO EL PINALITO JEREZ, JUTIAPA
---	---	--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JEREZ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PINALITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-08-0002-43	FECHA:	14/08/2024



CAMBIO DE MALLA METÁLICA POR DETERIORO



CAMBIO DE MALLA METÁLICA POR DETERIORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mayra García
Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo

