

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0361-43	FECHA:	13/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0361-43	FECHA:	13/08/2024



Instalación de baranda para seguridad para equipo de computo



Instalación de asulejo en Pila



Instalación de balcon en cocina



Pintura en Exterior de Escuela



Pintura en fachada de aulas, baño y cocina



Cambio de estufa de leña con chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Grisel Valdez Godoy
Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

