

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0361-43	FECHA:	13/08/2024



Levantado de block por seguridad de la Escuela



Reparacion de porton



Instalacion de baranda por seguridad de los niños



Instalacion de Piso ceramico en aulas



Reparacion de laminas en aulas



Refuerzo de techo exterior en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Grisel Valdez Godoy

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZARON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0361-43	FECHA:	13/08/2024



Instalacion de baranda para seguridad para equipo de computo




Instalacion de asulejo en Pila




Instalacion de balcon en cocina



Pintura en Exterior de Escuela



Pintura en fachada de aulas, baño y cocina



Cambio de estufa de leña con chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Griselda Valdez Cordero
 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

