



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	EL ADELANTO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CERRO DE PIEDRA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-09-0363-43	FECHA:	5/08/2024



FOTO 1. PARTON EN MAL ESTADO, SE NECESITA REPARACION DEL MISMO



FOTO 2. REMOZAMIENTO DE TUBERIA DE DRENAJE PARA AGUA PLUBIAL CON SALIDA A LA CALLE



FOTO 3. REMOZAMIENTO DE CUNETA EN LA PARTE DE ATRÁS DE LAS AULAS



FOTO 4. MURO EN MAL ESTADO, REMOZAMIENTO COMPLETO DE MURO DE PIEDRA




FOTO 5. TECHO EN MAL ESTADO, SE SUSTITUIRA EL TECHO COMPLETO DE 2 AULAS Y 1 BODEGA



FOTO 6. ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO, SE SUSTITUIRA POR ESTRUCTURA DE METAL DE LA BODEGA Y 1 AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

