

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sanarate Zapotitlan, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0008-43	FECHA:	25/07/2024



Momento en el que se realizo el mantenimiento en la estructura y sustitucion de lamina en las aulas, y direccion de la escuela.



Mantenimiento de coicina, pizo, colocacion de estufa de leña.



Mantenimiento de pizo, cambio de azulejo y cambio de letrina en el area de baños, mantenimiento de puertas.



Mantenimiento y colocacion de chapa en el porton, cambio de chapa y mantenimiento de puertas de las aulas y cocina.



Momento en el que se realizo el mantenimiento en el sistema electrico en las areas planificadas.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

