

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sanarate Zapotitlán, Jutiapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0008-43	FECHA:	13/08/2024



Resultado de la sustitución de lámina troquelada y sustitución de canal para agua pluvial.



Finalización de remozamiento en mueble de cocina e instalación de azulejo en muebles, suelo y reparación del sistema eléctrico.



Resultado del remozamiento de cocina, pila y mantenimiento del sistema eléctrico.



Resultado del remozamiento de puertas y cambio de letrinas en el servicio sanitario.



Sustitución y reparación del sistema eléctrico.



Remozamiento y colocación de chapa en el portón de ingreso principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

