

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Quinixtepeque Aldea La Ceibita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0010-43	FECHA:	14/07/2024



Elaboración de muebles de cocina



mejoramiento drenaje



Mejoramiento de pared de cocina



Mejoramiento de ventanas de aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

