

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | ZAPOTITLÁN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PINAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-10-0368-43               | FECHA:                         |                |

AULAS



Proceso de fundición de columnas y levantado de pared perimetral.

AULAS



Proceso de apertura y reparación de ventanas.

AULAS



Proceso de instalación de estructura metálica.

AULAS



Proceso de instalación de lámina.

AULAS



Proceso de repello a pared de aulas.

AULAS



Proceso de granseado a pared perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la Comunidad

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | ZAPOTITLÁN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PINAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-10-0368-43               | FECHA:                         |                |

AULAS



Proceso de instalación de piso cerámico.

AULAS



Proceso de instalación de puertas y ventanas.

BANOS



Proceso de instalación de estructura metálica, lámina y cambio de depósito de agua.

BANOS



Proceso de instalación de piso cerámico e inodoro.

BANOS



Proceso de instalación de lámina.

COCINA



Proceso de instalación de piso de azulejo y plancha rural.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*



Firma y sello del Presidente de la OFE

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | ZAPOTITLÁN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL PINAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-10-0368-43               | FECHA:                         |                |

PORTÓN



Proceso de arreglo de portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Amor*



Firma y sello del Presidente de la OPA

*[Signature]*



Firma y Sello Director Centro Educativo Público