

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0368-43	FECHA:	

AULAS



Finalización de granseado en pared perimetral.

AULAS



Finalización de instalación de estructura metálica y lámina.

AULAS



Finalización de instalación de piso y repello en pared.

AULAS



Finalización de instalación de puertas y ventanas.

CANAL



Finalización de instalación de canal.

BANOS



Finalización de instalación de piso e inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PINAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0368-43	FECHA:	

BANOS



Finalización de instalación de depósito de agua, instalación de estructura metálica y lámina.

COCINA



Finalización de instalación de piso y plancha rural.

PORTÓN



Finalización de arreglo de portón.

AULAS



Finalización de instalación de balcones de hierro en ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPEL PMA
ZAPOTITLÁN, JUTIAPA.

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público