



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0372-43	FECHA:	23/04/2024



COCINA: Mantenimiento de repello, azulejo, piso y ventana.



SANITARIOS: Mantenimiento de estructura de techo y mantenimiento de lámina, puerta, inodoros y lavamanos.




PINTURA: Mantenimiento de pintura en exteriores e interiores.



ILUMINACIÓN: Mantenimiento de ventanas con balcon en aulas



CUNETA: Mantenimiento de cuneta para salida de agua



BODEGA: Mantenimiento de repello, torta y puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒





POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0372-43	FECHA:	23/04/2024



DRENAJE: Mantenimiento de sistema de drenaje y agua potable.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

