



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0372-43	FECHA:	06/05/2024




COCINA: Finalización de mantenimiento de repello, azulejo, piso y ventana.



SANITARIOS: Finalización de mantenimiento de estructura de techo, lámina, puertas, inodoro y lavamanos.



PINTURA: Finalización de pintura en exteriores e interiores.



ILUMINACIÓN: Finalización de mantenimiento en ventanas con balcon en aulas y dirección.




CUNETETA: Finalización de mantenimiento de cuneta.



BODEGA: Finalización de mantenimiento de repello, torta lisa y puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Zapotitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Palma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0372-43	FECHA:	06/05/2024



DRENAJE: Finalización de mantenimiento de sistema de drenaje y agua potable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público