

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐


DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANOAS, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0374-43	FECHA:	19/07/2024



PARTE DEL MURO PERIMETRAL QUE FUE DEMOLIDO CON MÁQUINA RETROEXCAVADORA



CONSTRUCCIÓN DE SOLERAS DE HUMEDAD DEL MURO PERIMETRAL



COLOCACIÓN DE COLUMNAS CON HIERRO DE 1/2"



CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL, LEVANTADO DE HILERAS DE BLOCKS DE 19X19X39 CMS



LEVANTADO DE PAREDES CON SUS RESPECTIVAS SOLERAS INTERMEDIAS



COLOCACIÓN DE HIERRO EN SOLERAS INTERMEDIAS (PARTE 2)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

