

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANOAS, ZAPOTITLÁN, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0374-43	FECHA:	12/08/2024




FINALIZACIÓN DEL LEVANTADO DEL MURO PERIMETRAL



CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS DEL MURO PERIMETRAL



TALLADO DE SOLERAS Y COLUMNAS DEL MURO PERIMETRAL



CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS PARA SALIDA DE AGUA.



PARTE EXTERIOR DEL MURO PERIMETRAL, ARREGLO DEL TERRENO DONDE SE COLOCÓ EL RIPIO RESPECTIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

