

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ZAPOTITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL GRANADILLO, ALDEA MASHASHAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-10-0377-43	FECHA:	12/08/2024




Finalizacion de instalacion de sanitarios, puerta y techo.




Finalizacion de construccion de banqueta



Finalizacion de instalacion de ventanas y pintura exterior de las aulas.



Finalizacion de instalacion de techo, funcion de torta, colocacion de pila y instalacion de tinaco.



Finalizacion de remodelacion de cocina, instalacion de piso ceramico, colocacion de nueva plancha de cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Malfita López

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

