

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pinito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0015-43	FECHA:	19/06/2024



1. Fosa septica



2. Baños



3. Muro perimetral lado sur



4. Muro perimetral lado norte



5. Techo de aulas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Deysi Amparo Martínez
Firma y sello del Presidente de la OPF



SH. [Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

