

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Pinito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0015-43	FECHA:	21/08/2024



NOTA: Fosa Septica




NOTA: Baños



NOTA: Muro Perimetral lado Sur



NOTA: Muro Perimetral lado Norte




NOTA: Techo de Aulas



NOTA: Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la QPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

