

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio El Pinito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0015-43	FECHA:	21/08/2024



NOTA: Fosa Septica




NOTA: Baños



NOTA: Muro Perimetral Lado Sur



NOTA: Muro Perimetral Lado Norte



NOTA: Techo de Aulas



NOTA: Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Deysi Amparo Martínez Ortiz
Firma y sello del Presidente de la OPF



SH. [Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

