

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL COYOL, ALDEA EL MELONAR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0016-43	FECHA:	



Foto 1: se realizo drejade para poder sacar el agua de lluvia y de consumo diario.



Foto 2: cocina construida en su totalidad.




Foto 3: se evidencia la funcionalidad de la nueva instalación de energia electrica en toda la escuela aula y cocina.



Foto 4: se colocaron cajas de flipones y toda la instalación de energia electrica de nuevo




Foto 5: ya se encuentra instalado el piso en todo el salón.




Foto 6: la escuela tiene el nuevo techo, ventanas, pintura y se sellaron las paredes donde se formaron las nuevas ventanas cambio tambien de puerta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


EDILISA JUDITH AGUIRRE MARROQUÍN
Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

