

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío las mesetas, aldea el pinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0017-43	FECHA:	22/08/2024



techo cocina



techo aulas




red de drenaje



estufa rural



techo de baños



puertas de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

