



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CHINCHINTOR, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0022-43	FECHA:	10 DE JULIO DE 2024



REPARACION DE MURO DE CONTENCIÓN




SUSTITUCIÓN DE INODOROS



REPARACION DE LA RED DE DRENAJE



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Juliana Garcia Sanchez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

