

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Jutiapa                     | MUNICIPIO:                     | Comapa                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Cuje , Aldea Estanzuela |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-11-0041-43               | FECHA:                         | 5 de septiembre 2024               |



construcción de cocina



Construcción de Baños



Remozamiento de la cera de la escuela.



Repello y pintura de la Escuela .



Construcción del Muro Perimetral de la escuela



Construcción de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

William M R  
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

