

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22- 11 0061 - 43	FECHA:	20/04/2024



pintura para 3 aulas interior y exterior



levantado y reparacion del muro de cocina



REMODELACION Y CONSTRUCCION DE DOS BAÑOS LAVABLES



SUSTITUCION DE PILA DE CONCRETO




REPELLO DE PAREDES DE COCINA



sustitucion de estructura de metal de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒


DURANTE

POSTERIOR

PRA-FQR-123
Versión 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS


DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco, aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0061-43	FECHA:	20/05/2024



REMODELACION DE VENTANAS DE 3 AULAS



CAMBIO DE PISO DE CORREDOR DE AULAS



SUSTITUCION DE PORTON DE ENTRADA



REMODELACION Y CAMBIO DE TECHO DE COCINA



REPARACION Y PINTURA DE PUERTAS DE 3 AULAS Y DOS BAÑOS



REPARACION DE PISO DE DOS AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo