

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 11 0061-43	FECHA:	19/08/2024




PLANCHA Y PISO DE CONCRETO EN COCINA



BALCONES PARA VENTANAS



PILA DE DOS LAVADEROS EN COCINA



CONSTRUCCION DE BAÑOS



REPARACION DE COCINA



SUSTITUCION DE PISO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Escuela Oficial Rural Mixta

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO, ALDEA EL CARRIZO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22 11 0061-43	FECHA:	19/08/2024



FABRICACION E INSTALACION DE PERCIANA EN COCINA



PINTURA EN EXTERIORES



INSTALACION DE PISO EN BAÑOS



FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS EN BAÑOS



MATENIMIENTO A PORTON DE ENTRADA



sustitucion de lámina y estructura en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPEF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público