

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒


POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MADRE CACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MADRE CACAO, ALDEA SAN JOSÉ, COMAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0390-43	FECHA:	22 DE AGOSTO 2024




NOTA: Se empezó con el trabajo de quitar la lámina de la priemra aula



NOTA: siguiendo con el desmontaje de la lámina



NOTA: Terminando con el desmontaje de las dos aula y pacio



NOTA: Seguidamente se prosede a quitar las ventanas



NOTA: Luego de haber desmontado las ventanas, se continura con el mismo procedimiento a las puertas



NOTA: Se realiza la interverción de las puertas del baño una para su restauracion y la otra se toman medidas para hacer su realizacion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

