

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO MADRE CACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO MADRE CACAO, ALDEA SAN JOSÉ, COMAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0390-43	FECHA:	22 DE AGOSTO 2024



NOTA: Finalizando con la sustitución de estructura y lámina calibre 26



NOTA: Terminando con la sustitución de estructura metálica y lámina calibre 26 en el corredor



NOTA: Seguidamente se instaló la puerta del baño faltante y se realizó la restauración de la otra



NOTA: Sustitución de puertas de madera y colocación de puertas de metal



NOTA: Terminada la sustitución de lámina en aulas 1 y 2



NOTA: Se realiza la sustitución de ventanas por valcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

