

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0401-43	FECHA:	27/05/2024




Foto 1: Pintura de interior y exterior en las diferentes aulas.



Foto 2: Mantenimiento y luego se pintaran las diferentes puestas de los sanitarios de los alumnos.



Foto 3: Elaboracion de base para colocar el nuevo tinaco que abastecera con mas agua y limpia.



Foto 4: Sustituyendo el techo de duralita por lamina, colocacion de vigas de metas para asegurar mejor el techo nuevo en el aula de parvulos.



Foto 5: Sustitucion de azulejo y plancha en cocina del centro educativo.



Foto 6: Instalacion de balcones que daran seguridad a los bins del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--