

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL GUACHIPILIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-0401-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Finalización de pintura de interior y exterior de las diferentes aulas del establecimiento.



Foto 2: Puertas pintas, identificadas e instaladas en los sanitarios de los alumnos.




Foto 3: Base y tinaco nuevo en su respectiva base, para darle mayor vida y visualizarlo de mejor manera.




Foto 4: Techo nuevo instalado en el aula de parvulos.



Foto 5: Azulejo y plancha instalados en la cocina del centro educativo.




Foto 6: Balcones instalados para el resguardo de los bins del centro educativo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---