

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-1466-42	FECHA:	20 de mayo de 2024



Foto 1 Cambio de focos y plafoneras



Foto 2 sustitucion de vidrios, mantenimiento de estructura, pintura de muros



Foto 3 mantenimiento de porton




foto 4 mantenimiento a estructura (lijado, cepillado aplicación de pintura)



foto 5 reparacion de muro perimetral



Foto 6 sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPP:

Firma y Sello Director Centro Educativo Público