

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Carrizo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-1466-42	FECHA:	16 de agosto 2024



1 cambio de candelas por bombillas



2 limpieza de ventanas y sustitución de vidrios



Foto 3 mantenimiento de porton



foto 4 mantenimiento a estructura (lijado, cepillado aplicación de pintura)



foto 5 reparacion de muro perimetral



Foto 6 sustitucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la QPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

