



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 309	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2337-45	FECHA:	18 DE JULIO DE 2024



NOTA: Se puede observar el inicio de reparación de partes agrietadas o dañadas del muro



NOTA: se observa la cocina con la que se cuenta, la cual sera restaurada por plancha de metal y chimenea



NOTA: se observa el avance de reaparacion de modulo para cocina donde seran instaladas balcones, puerta y ventana



NOTA: se observa el inicio de la reparacion y construccion de cuneta de concreto



NOTA: se puede observar la desinstalacion de canales de PVC



NOTA: incio de la realizacion de material para la reparacion de planchas del pario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

