



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X


DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	COMAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	NUCLEO FAMILIAR EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO NUFED 309	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN, ALDEA SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2337-45	FECHA:	2 de agosto de 2024



NOTA: Se puede observar la reparación y refuerzo con columnas del muro perimetral



NOTA: la cocina fue reparada con chimenea y plancha de metal y balcones




NOTA: la reparación del modulo de cocina se concluyó completando las paredes e instalando su respectiva puerta y ventana



NOTA: se reparo la cuneta de concreto, conectandolo con tubería de agua pluviales y desagues




NOTA: se sustituyo todo el canal de PVC por canal de lamina en todo lo largo del plantel en su parte frontal



NOTA: se repararon planchas de concreto del patio y se completo parte que hacia falta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

