



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Comapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixcanal II, aldea San Cristóbal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-11-2458-42	FECHA:	24 de junio de 2024



NOTA: Cocina




NOTA: Piso aulas




NOTA: Baños



NOTA: Ventanas



NOTA: Pila



NOTA: Pintura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isaías Sanchez Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

